

GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina

Mejora de la infraestructura sanitaria en el centro de salud

ODS: 6.1 Agua segura potable

Objetivo: Instalar las conexiones de agua y alcantarillado público en el Centro de Salud de Nuevo Chao, evitar el desperdicio de agua, reemplazar inodoros en mal estado y grifos que presentan fugas, crear conciencia acerca de la importancia de tener SSHH en buen estado, realizar un adecuado uso y mantenimiento.

Ubicación: Puesto Salud Nuevo Chao
Coord. UTM 9'058,290.00 N 755,526.00 E

Actualización: Noviembre 2015

Resultados:

- Volumen de agua compensada: 720 m3/año
- Beneficiarios directos: 6,000 personas
- Enfoque de género: Sí

Actores líderes



Instituciones

Centro de Salud de Nuevo Chao

Información de Contacto:

- Alicia Cristina Alvarez Saenz, Coordinadora de Sistemas Integrados de Gestión Camposol, aalvarez@camposol.com.pe

Descripción:

En el centro de salud no existían servicios higiénicos adecuados, pues estos no estaban conectados a la red pública de agua y alcantarillado. Camposol, como parte de sus actividades en el marco del proyecto SuizAgua Andina, se comprometió a ejecutar la conexión de los actuales servicios higiénicos a la red pública de agua y alcantarillado, así como la instalación de nuevos inodoros y grifos, beneficiando a 6,000 pobladores de la zona. En el centro de salud se evidencia la reducción y el ahorro del consumo de agua. Asimismo, se ha generado mayor conciencia sobre la importancia de contar con servicios higiénicos en buen estado.

Principales Actividades:

- Coordinaciones previas
- Levantamiento de información
- Coordinación con proveedores
- Conexión de los servicios higiénicos a la red pública de agua y alcantarillado.
- Mejora de 2 inodoros y 2 lavaderos
- Evaluación del proyecto
- Difusión y comunicación



GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA EN LOS TERRITORIOS

El Agua Nos Une – SuizAgua América Latina



Contexto:

El Centro de salud no está conectado al sistema de agua y ni alcantarillado; cuentan con pozo séptico en mal estado que produce mal olor, deterioro de las paredes por filtraciones y condiciones anti higiénicas. El agua la extraen del canal con condiciones no óptimas para su consumo. Presenta inodoros en mal estado y grifos con fugas de agua. En la zona, el Índice de pobreza extrema es de 16.1% y no extrema 36.4%



Inversiones :

- Coordinaciones previas: 100.00 USD
- Levantamiento de información: 100.00 USD
- Elaboración de proyecto: 200.00 USD
- Coordinación con proveedores: 100.00 USD
- Mejora de la infraestructura : 1,118.00 USD
- Evaluación del proyecto: 200.00 USD



Sostenibilidad:

Para facilitar la sostenibilidad, se recomienda:

- Capacitación constante al personal de la Posta de Salud y a la comunidad en general.
- Desarrollo de productos de comunicación sobre prácticas de higiene saludables y pegarlos en sitios de acceso público (en los baños, en las salas de espera, entre otros).
- Instalación de grifos con sistema de control de agua.



Referencias:

- Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE, ONG Agualimpia, Empresas socias (2015). Guía de buenas prácticas para el uso eficiente de agua en empresas SuizAgua Andina Perú. En: <http://bit.ly/GuiaBuenasPracticasSuizAguaPeru>